


NGU Rapport 2009.078
Revidert 15.02.2010

Kartlegging av miljøgifter i eksteriørmalning på
bygninger i Midtbyen i Trondheim
Revidert 15.02.2010

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Rapport nr.: 2009.078 | ISSN 0800-3416 | Gradering: Åpen |
| Tittel: Kartlegging av miljøgifter i eksteriørmalming på bygninger i Midtbyen i Trondheim | | |
| Forfattere: Andersen, M. K., Ataei, M., Buraas, I.K., Dreiås, G. M., Gabrielsen, K.M., Granly, T., Holten, M.A., Isaksen, M.E., Lillevik, M., Lønmo, N.H., Moen, I.M., Paulsrød, L.E., Rusti, E.H., L.E., Som, B., Sørensen, L. | Oppdragsgiver: NTNU og NGU | |
| Fylke: Sør-Trøndelag | Kommune: Trondheim | |
| Kartblad (M=1:250.000) | Kartbladnr. og -navn (M=1:50.000) | |
| Forekomstens navn og koordinater: | Sidetall: 51 Kartbilag: | Pris: |
| Feltarbeid utført: September og oktober, 2009 | Rapportdato: Desember 2009 | Prosjektnr.: 296000 Ansvarlig:  |
| Sammendrag: | | |
| <p>Ved hjelp av et bærbart XRF-instrument er eksteriørmalingen på 290 bygg i Midtbyen i Trondheim undersøkt for innholdet av antimon, arsen, barium, bly, brom, jern, kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium.</p> <p>Resultatene viser at miljø- og helsefarlige stoffer forekommer i eksteriørmalning på mange av de 290 undersøkte bygg i Midtbyen i Trondheim. Blyinnholdet som er påvist i de ulike eksteriørmalningene er overraskende høyt. Grenseverdien for farlig avfall for bly overskrides i mange bygg. Flere bygg som ble pusset opp i 1996 forbindelse med 1000 års jubileet for Trondheim, har et høyt innhold av bly i de ytre fasader. Ingen malingsfarger skilte seg spesielt ut med tanke på innhold av blyinnhold.</p> <p>Stående bygningsmasse er sannsynligvis en viktig aktiv forurensningskilde for tungmetaller. Naturlig avflassing og rehabiliteringsarbeider representerer en risiko for spredning av bly og andre miljøgifter til jord og til overvannssystemet med mulighet for videre spredning til havnebassengen.</p> <p>Blyinnholdet i interiørmalning ble undersøkt i ett bygg (Trondheim Katedralskole). Konsentrasjonen av bly i malingen ble her påvist å være høyre enn grenseverdien for farlig avfall (>2500 mg/kg).</p> | | |
| Emneord | Miljøgifter | Bygningsmassen |
| Bly | Barium | Antimon |
| Krom | Eksteriørmalning | Interiørmalning |

INNHOLD

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | FORORD | 7 |
| 2. | INNLEDNING | 8 |
| 3. | UNDERSØKT OMRÅDE | 9 |
| 4. | METODER..... | 10 |
| 5. | RESULTATER MED KOMMENTARER | 11 |
| 5.1 | Generell kartlegging | 11 |
| 5.1.1 | Arsen | 14 |
| 5.1.2 | Barium | 14 |
| 5.1.3 | Brom | 14 |
| 5.1.4 | Kadmium | 14 |
| 5.1.5 | Klor | 14 |
| 5.1.6 | Krom | 14 |
| 5.1.7 | Kobber | 15 |
| 5.1.8 | Jern | 15 |
| 5.1.9 | Nikkel | 15 |
| 5.1.10 | Bly | 15 |
| 5.1.11 | Antimon | 15 |
| 5.1.12 | Tinn | 15 |
| 5.1.13 | Titan | 15 |
| 5.1.14 | Vanadium | 16 |
| 5.1.15 | Sink | 16 |
| 6. | DETALJERT KARTLEGGING AV TO BYGG..... | 16 |
| 6.1 | Hornemannsgården | 16 |
| 6.2 | Stiftsgården | 18 |
| 6.2.1 | Tilleggsundersøkelser | 19 |
| 7. | INTERIØRMALING | 21 |
| 7.1 | Trondheim Katedral Skole | 21 |
| 8. | DISKUSJON | 22 |
| 8.1 | Malingstyper | 22 |
| 8.2 | Innhold av miljøgifter i ulike farger av eksteriørmalning | 23 |
| 8.2.1 | Hvit maling | 23 |
| 8.2.2 | Grå maling | 24 |
| 8.2.3 | Rød maling | 24 |
| 8.2.4 | Grønn maling | 24 |
| 8.2.5 | Gul maling | 24 |
| 8.2.6 | Brun maling | 24 |
| 8.2.7 | Beige maling | 25 |
| 9. | KONKLUSJON OG ANBEFALINGER | 26 |
| 10. | REFERANSER | 26 |
| | VEDLEGG | 28 |
| | Vedlegg 1: Prøvenummer, X,Y-koordinater, analyseresultater | 28 |
| | Vedlegg 2: Kumulative frekvensfordelinger for de undersøkte grunnstoffer | 28 |
| | Vedlegg 3: Kart over innhold av grunnstoffer i eksteriørmalning i husfasader i Trondheim .. | 28 |
| | Vedlegg 4 Informasjon om de ulike grunnstoffene | 28 |
| | Vedlegg 2 | 41 |
| | Vedlegg 3: Kart over innhold av grunnstoffer i eksteriørmalning på fasader i Trondheim ... | 48 |
| | Vedlegg 4 Informasjon om de ulike grunnstoffene | 56 |

1. FORORD

Praktisk oppgave for 15 studenter som tok i faget KJ3071 Anvendt geokjemi på NTNU høst semesteret 2009, var å undersøke innholdet av grunnstoffene antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), brom (Br), jern (Fe), kadmium (Cd), klor (Cl), kobber (Cu), kobolt (Co), krom (Cr), II Rolf Tore Ottesen som vepå 290 husfasader i Midtbyen i Trondheim. Arbeidet ble gjennomført med professor II Rolf Tore Ottesen som veileder. Denne rapporten presenterer resultatene av studentenes arbeid.

Revisjon 15.02.2010

Etter at studentenes målinger var rapportert, ble det utført mer detaljerte målinger på fasadene til Stiftsgården på grunnlag av opplysning om nylig gjennomført vedlikehold inkludert maling i 2008. Statsbygg ønsket å få kontrollert den ferske malingens innhold av bly. Dette ble utført ved måling på nytt panel med bare et strøk maling, og ved at prøver av fersk maling direkte fra malingsspannet ble analysert. Resultatene av disse undersøkelsene er satt inn i nytt kap. 6.2.1

2. INNLEDNING

En viktig aktiv forurensningskilde i et urbant miljø er den stående bygningsmassen (Jartun og medarbeidere, 2009). Maling på utvendige veggger inneholder ofte miljøgifter som via avflassing, opp-pussingsarbeider eller riving kan komme i kontakt med mennesker og dyr (Andersson og medarbeidere, 2004; Jartun og medarbeidere, 2008). I Trondheim har blyholdig hvitmaling på en bygning som blir benyttet til barnehage ført til omfattende jordforurensning i barnehagens uteareal (Hole og Frøland, 2008).



Figur 1 Møllebakken barnehage i Trondheim. Den hvite eksteriørmalingen er blyholdig

I 1921 ble det av et flertall av medlemslandene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO underskrevet en konvensjon om bruk av blymaling, som forbød bruk av blyhvitt og blymønje interiørmalning. Denne konvensjonen satte også en rekke krav til arbeidsmiljøet når blyhvitt og blymønje skulle brukes utendørs. Konvensjonen ble ratifisert av Norge i 1929, og bestemmelsene ble innarbeidet i norsk lov samme år. Blyhvitt ble nå erstattet med sinkhvitt, og på 1940-tallet kom et annet alternativ, titanhvitt, på markedet (Hille, 2001). Det er antatt at innholdet av metaller er høyere i gammel maling sammenliknet med den maling som produseres i dag. Generelt inneholder vannfortynnbare produkter mindre mengder skadelig stoffer enn de løsemiddelbaserte (Melsom, 2008).


Det samlede salgsvolum for maling i Norge er ca 60 millioner liter per år fordelt på ca 36 millioner liter interiør maling og ca 24 millioner liter eksteriør maling. Maling inneholder bindemidler, pigmenter, soppdrepende midler, fyllstoffer, hjelpestoffer og løsningsmidler. Maling skal beskytte konstruksjonens overflate mot slitasje, værpåvirkning, kjemikaliepåvirkning, korrosjon og angrep av sopp og skadeinsekter. Funksjonskravene styrer i stor grad valg av bindemidler og pigmenter, som i hovedsak bestemmer den øvrige

sammensetningen av produktet. Grov sett kan produktene deles i to typer, produkter som inneholder organiske løsningsmidler og vannfortynnbare produkter. Maling kan inneholde stoffer som er farlige for helse og miljø.

Praktisk oppgave for 15 studenter som tok i faget KJ3071 Anvendt geokjemi på NTNU høst semesteret 2009, var å undersøke innholdet av grunnstoffene antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), brom (Br), jern (Fe), kadmium (Cd), klor (Cl), kobber (Cu), kobolt (Co), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn), tinn (Sn), titan (Ti) og vanadium (V) i eksteriørmaling på 290 husfasader i Midtbyen i Trondheim. Denne rapporten presenterer resultatene av studentenes arbeid, i hovedsakelig i form av tabeller. Kun noen få offentlig eide bygg blir trukket frem. De øvrige undersøkte bygg inngår i det statistiske materiale

3. UNDERSØKT OMRÅDE

Det ble utført målinger på 290 malte bygninger, både betongbygninger og trehus (Figur 2). Det er utført flest målinger på malte trehus. I tillegg, ble to bygg (Hornemannsgården og Stiftsgården) målt i større detalj for å undersøke hvor stor variasjon det var i innholdet av miljøgifter i utvendig maling på samme bygg. Fasadene i Hornemannsgården ble målt på 32 steder, mens Stiftsgårdens fasader ble undersøkt 22 steder. Interiørmaling er i undersøkt i meget begrenset omfang på Trondheim Katedralskole (7 målepunkter).



Figur 2. Undersøkt område med 290 prøvepunktene markert med svarte prikker.

4. METODER

For å bestemme innholdet av grunnstoffene antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), brom (Br), jern (Fe), kadmium (Cd), klor (Cl), kobber (Cu), kobolt (Co), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn), tinn (Sn), titan (Ti) og vanadium (V) i eksteriørmalingen på bygg, ble det benyttet en bærbar røntgenfluorescens (XRF) instrument (Figur 3).

Røntgenstråling av høy energi blir sendt inn på en prøve, dette fører til at grunnstoffene sender ut fluorescensstråling. Denne strålingen er karakteristisk for hvert enkelt element. Gitte bølgelengder vil derfor være karakteristiske for hvert grunnstoff. De aktuelle bølgelengdene separeres ut via en passende krystall ved vinkelavhengig refleksjon. Etter det blir den registrert med en detektor. XRF er en analysemetode for å bestemme totalinnholdet av et element i en prøve.

Apparatet som ble brukt ved undersøkelsen var et håndholdt NITON-instrument (Figur 3). Instrumentet var programmert og kalibrert for bestemmelse av grunnstoffer i maling.



Figur 3. XRF-instrumentet som ble benyttet i undersøkelsen.

Hvert målepunktet ble bestrålt i 60 sekunder, og alle resultatene ble lagret i instruements interne datalager. Etter at måleprogrammet var fullført, ble alle data overført til NGUs datalager. Alle målepunktene ble georeferert, og kart som viser den geografiske fordelingene av de ulike grunnstoffene ble produsert ved hjelp av ARC GIS.



Figur 4 Måling av grunnstoffer på malt flate. Flaten ble bestrålt i 60 sekunder i hvert målepunkt.

5. RESULTATER MED KOMMENTARER

5.1 Generell kartlegging

Resultatene fra alle XRF-målingene er dokumentert i vedlegg 1. Enkle statistiske parametere basert på resultatene fra alle målingene er vist i tabell 1. Verdier under påvisningsgrensen for instrumentet er satt lik 0. Statiske parametere for de prøvene hvor de ulike grunnstoffene er sikkert påvist med og med en feilprosent på under 25 % er dokumentert i tabell 2.

Ut ifra tallene (Tabell 1) er titan (Ti) det vanligste av målte tungmetallene i husfasader, etterfulgt av jern (Fe) og sink (Zn). Det er påvist bly i 230 husfasader. Arsen er kun påvist i 4 målinger og kadmium i 9 av 297 målinger (Tabell 1).




Tabell 1 Innhold (mg/kg) av utvalgte grunnstoffer i utvendig maling i hus i Trondheim sentrum. Målinger med usikkerhet på mer enn 25 % har blitt sett på som upålitelige er satt lik 0 i denne tabellen.
Totalt er det utført 297 målinger.

| Element | Median (mg/kg) | Aritmetisk middel (mg/kg) | Min (mg/kg) | Maks (mg/kg) | Antall pålitelige målinger | Prosent pålitelige målinger |
|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| (As) Arsen | 0 | 27 | 0 | 4379 | 4 | 1,0 % |
| (Ba) Barium | 1421 | 3872 | 0 | 36125 | 187 | 56,6 % |
| (Br) Brom | 0 | 77 | 0 | 5618 | 80 | 30,3 % |
| (Cd) Kadmium | 0 | 2 | 0 | 187 | 6 | 1,5 % |
| (Cl) Klor | 0 | 3281 | 0 | 83273 | 72 | 22,1 % |
| (Cr) Krom | 0 | 759 | 0 | 66374 | 64 | 17,6 % |
| (Cu) Kobber | 0 | 20 | 0 | 1010 | 20 | 5,2 % |
| (Fe) Jern | 7697 | 14726 | 0 | 385406 | 328 | 93,7 % |
| (Ni) Nikkel | 0 | 120 | 0 | 31353 | 14 | 3,1 % |
| (Pb) Bly | 422 | 2192 | 0 | 60917 | 230 | 71,7 % |
| (Sb) Antimon | 0 | 122 | 0 | 3684 | 44 | 13,4 % |
| (Sn) Tinn | 0 | 11 | 0 | 599 | 23 | 6,2 % |
| (Ti) Titan | 61785 | 71233 | 0 | 260531 | 321 | 98,3 % |
| (V) Vanadium | 0 | 528 | 0 | 76325 | 14 | 3,8 % |
| (Zn) Sink | 1159 | 13458 | 0 | 164046 | 259 | 79,3 % |

Tabell 2 Innhold (mg/kg) av utvalgte grunnstoffer i utvendig maling i hus i Trondheim sentrum. Kun sikre målinger er tatt med i denne tabellen. Totalt er det utført 297 målinger.

| Element | Median (mg/kg) | Aritmetisk middel (mg/kg) | Min (mg/kg) | Maks (mg/kg) | Antall pålitelige målinger |
|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| (As) Arsen | 1059 | 2106 | 880 | 4379 | 4 |
| (Ba) Barium | 1142 | 6950 | 556 | 36125 | 187 |
| (Br) Brom | 95 | 260 | 19 | 5618 | 80 |
| (Cd) Kadmium | 94 | 110 | 79 | 187 | 6 |
| (Cl) Klor | 6258 | 14545 | 3191 | 83272 | 72 |
| (Cr) Krom | 1631 | 4420 | 67 | 66376 | 64 |
| (Cu) Kobber | 332 | 390 | 98 | 1010 | 20 |
| (Fe) Jern | 7985 | 14978 | 322 | 385406 | 328 |
| (Ni) Nikkel | 295 | 3970 | 116 | 31353 | 14 |
| (Pb) Bly | 977 | 3130 | 37 | 60917 | 230 |
| (Sb) Antimon | 795 | 926 | 113 | 3683 | 44 |
| (Sn) Tinn | 155 | 186 | 78 | 599 | 23 |
| (Ti) Titan | 64157 | 74232 | 642 | 260531 | 321 |
| (V) Vanadium | 5107 | 14251 | 1822 | 76325 | 14 |
| (Zn) Sink | 4282 | 17378 | 62 | 164046 | 259 |

Kumulative frekvensfordelinger for barium, bly og krom er dokumentert i figur 5. 12 prosent av prøvene inneholder mer enn 1 vektprosent barium. Blykonsentrasjonene viser stor spredning, fra 0 til med enn 6 prosent. Hele 22 prosent av de målte blyverdiene overskridet grenseverdien for farlig avfall fastsatt for bly (>2500 mg/kg). Kun en liten andel av de målte kromverdier overskridet grensen for farlig avfall fastsatt for krom ($> 25\ 000$ mg/kg).



Figur 5 Kumulativ frekvensfordeling av innholdet av barium, bly og krom i eksteriørmalning i Trondheim

5.1.1 Arsen

Ett hus slår ut med arsen i malingen. Fargen er oransje. Målingene i dette huset påviste også kobber og krom. Dette kan indikere at kledningen i husfasaden består av CCA-impregnert trevirke. En hvit vinduslist har et meget høyt innhold av arsen, uten at det påvises kobber og krom. Arsenforbindelser har i mange år vært brukt i pigmenter i maling, men arsen i maling representerer ikke en miljøutfordring i de undersøkte byggene i Trondheim.

5.1.2 Barium

Omtrent halvparten av målingene (Tabell 1) viste at malingen inneholdt barium. Konsentrasjonen av barium i malingen er relativt høy. Ti prosent av prøvene inneholdt mer enn 1 vektprosent barium. Det er ikke kjent hvilken bariumforbindelse som er tilsatt malingen. Noen bariumforbindelser er meget giftige, mens for eksempel bariumsulfat (BaSO_4) ikke er det.

5.1.3 Brom

Brom er påvist i 30 % av målingene, og medianverdiene for de prøvene hvor brom ble påvist er 94 mg/kg. Den høyeste verdien over 0,5 prosent brom. 70 prosent av målingene viste verdier < 10 mg/kg. Det er ingen samvariasjon mellom brom og klor i maling.

5.1.4 Kadmium

Kun 6 målingen har sikre kadmiumverdier. Kadmium i den undersøkte eksteriørmalingen representerer ingen miljørisiko. Den høyeste verdi for kadmium (186 mg/kg) ble imidlertid påvist i interiør maling på Katedralskolen.

5.1.5 Klor

Reproduserbare klorverdier er påvist i 22 prosent av prøvene. De påvisbare klorverdiene ligger i området 3000 – 80 000 mg/kg.

5.1.6 Krom

Krom påvises i 17,6 prosent av prøvene (Tabell 1). Høyeste kromkonsentrasjon er over 6 prosent. Grønn maling har høyest innhold av krom, etterfulgt av rød, oransje- og sennepsgul maling. Bly og krom opptrer sammen i oransje- og sennepsgule malinger. Dette indikerer blykromat som pigment i disse malingene. Det er ikke kontrollert for hvilket oksidasjonstrinn krom har i malingen. De høyeste kromverdiene overskridt grensen for farlig avfall for krom³⁺ på 25 000 mg/kg.

5.1.7 Kobber

Det er lite kobber i den målte eksteriørmalingen. Kun i 5,2 prosent av prøvene ble det påvist kobber. Høyeste påviste konsentrasjon er 1010 mg/kg. Kobber representerer ikke en miljørisiko i den undersøkte eksteriørmalingen i Trondheim.

5.1.8 Jern

93,7 prosent av prøvene inneholder jern. De høyeste jernkonsentrasjonene finnes i rød maling.

5.1.9 Nikkel

Kun 3,2 prosent av målingene hadde verdier over deteksjonsgrensen for metoden. Høyeste nikkelkonsentrasjon er påvist i en rød maling. I gule og hvite malinger, er det en samvariasjon mellom nikkel og antimon.

5.1.10 Bly

230 av de undersøkte bygg har bly i eksteriørmaling. De høyeste bly konsentrasjonene ble påvist oransje og gråhvitt maling. Medianverdien for bly i de prøvene hvor bly med sikkerhet ble påvist er 977 mg/kg. Høyeste målte bly verdi var på over 6 prosent bly. 22 prosent av blyverdiene overskriver grenseverdien for farlig avfall (>2500 mg/kg). Bly er et meget giftig tungmetall.

5.1.11 Antimon

13,4 prosent av målingene inneholdt pålitelige verdier for antimon. Den høyeste påviste konsentrasjon var på 3683 mg/kg. Antimon er et giftig grunnstoff som har fått relativt liten oppmerksomhet i norsk miljøforvaltning.

5.1.12 Tinn

6,2 prosent av prøvene inneholdt pålitelige verdier for tinn. Det ikke undersøkt om det påviste tinn opptrer i en uorganisk eller organisk forbindelse.

5.1.13 Titan

98,3 prosent av prøvene inneholdt pålitelige verdier for titan, og er det vanligst forekommende av de 11 undersøkte grunnstoffene.

5.1.14 Vanadium

3,8 prosent av prøvene inneholdt pålitelige verdier for vanadium. Grunnstoffet er påvist i 6 ulike farger eksteriørmalning. Når vanadium påvises i malingen, er konsentrasjonen av grunnstoffet høy.

5.1.15 Sink

Sink er det tungmetallet som forekommer hyppigst i den undersøkte eksteriørmalingen. 259 bygg har eksteriørmalning som inneholder sink. 15 prosent av de målte verdier overskridet grensen for farlig avfallfor sink (25 000 mg/kg).

6. DETALJERT KARTLEGGING AV TO BYGG

6.1 Hornemannsgården


Barium, jern, bly, sink, krom og titan karakteriserer eksteriørmalingen på Hornemannsgården. (Figur 6). Medianverdien for bly er over grensen for farlig avfall (Tabell 3). Innholdet av sink og krom i eksteriørmalingen på Hornemannsgården er også høyt. Bygget ble pusset opp og malt i forbindelse med byjubileet i 1997.



Figur 6 Hornemannsgården i på torget i Trondheim.

Tabell 3 Innhold (mg/kg) av utvalgte grunnstoffer i utvendig maling i Hornemannsgården Trondheim sentrum. Målinger med usikkerhet på mer enn 25 % har blitt sett på som upålelige og er ikke med i denne tabellen. Upålelige målinger er registrer som "ikke påvist". (N=32)


| Element | Median (mg/kg) | Middel (mg/kg) | Min (mg/kg) | Maks (mg/kg) | Antall pålelige målinger | Prosent pålelige målinger |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| (As) Arsen | - | - | - | - | 0 | 0 % |
| (Ba) Barium | 9499 | 12342 | 638 | 25666 | 20 | 62,5 % |
| (Br) Brom | 122 | 126 | 23 | 338 | 17 | 53,1 % |
| (Cd) Kadmium | 71 | 91 | 56 | 179 | 4 | 12,5 % |
| (Cl) Klor | 26638 | 38914 | 1020 | 172239 | 31 | 96,8 % |
| (Cr) Krom | 3277 | 3277 | 263 | 6290 | 2 | 6,2 % |
| (Cu) Kobber | - | - | - | - | 0 | 0 % |
| (Fe) Jern | 21355 | 26532 | 610 | 104409 | 32 | 100 % |
| (Ni) Nikkel | - | - | - | - | 0 | 0 % |
| (Pb) Bly | 5404 | 5646 | 223 | 23118 | 22 | 68,7% |
| (Sb) Antimon | 146 | 1613 | 117 | 6041 | 4 | 12,5 % |
| (Sn) Tinn | 200 | 200 | 172 | 228 | 2 | 6,2 % |
| (Ti) Titan | 26638 | 38914 | 1020 | 172239 | 31 | 96,8 % |
| (V) Vanadium | 1551 | 1551 | 904 | 2198 | 2 | 6,2 % |
| (Zn) Sink | 19467 | 18621 | 41 | 65128 | 26 | 81,2 % |



Figur 7 Detalj fra Hornemannsgården. Gammelt panel med høyt innhold av bly i maling (A) og nytt panel med lavt innhold av bly i maling (B).

Malingen på eldre panel(A) har blyholdig maling med medianverdi for bly på 5437 mg/kg, mens blykonsentrasjonen på nytt panel (B) er < 25 mg/kg. Den blyholdige malingen er helt dominerende arealmessig i bygningens fasade. Blykonsentrasjonen er langt over grenseverdien for farlig avfall.

Blyinnholdet i den gamle malingen varierer mellom 3200 og 20 000 mg/kg. Den kumulative frekvensfordelingen viser tydelig forskjellen mellom de to typene maling, en med høyt innhold av bly (A) og en med lavt innhold av bly (B) (Figur 7 og 8).



Figur 8. Kumulativ frekvensfordeling av bly i eksteriørmalingen på Hornemannsgården.

6.2 Stiftsgården

Resultatene fra 22 målinger av fasadene i Stiftsgården (Figur 9) viser at jern, titan, sink, barium og bly typiske metaller i eksteriørmalingen. Flere av målingene har blykonsentrasjoner over grensen for farlig avfall (Tabell 4). Ulike deler av bygningen ble malt i 1996, 2008 og 2009.



Figur 9 Stiftsgården i Munkegata i Trondheim

Tabell 4 Innhold (mg/kg) av utvalgte grunnstoffer i utvendig maling i Stiftsgården i Trondheim sentrum.
Målinger med usikkerhet på mer enn 25 % har blitt sett på som upålidelige og er ikke med i denne tabellen. Upålidelige målinger er registrer som "ikke påvist". (N=22)

| Element | Median (mg/kg) | Middel (mg/kg) | Min (mg/kg) | Maks (mg/kg) | Antall pålidelige målinger | Prosent pålidelige målinger |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| (As) Arsen | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 1 | 4,5 % |
| (Ba) Barium | 18914 | 17147 | 964 | 38929 | 11 | 50,0 % |
| (Br) Brom | 187 | 743 | 97 | 2865 | 6 | 27,2 % |
| (Cd) Kadmium | 111 | 111 | 111 | 111 | 1 | 4,5 % |
| (Cl) Klor | 13446 | 13446 | 13446 | 13446 | 1 | 4,5 % |
| (Cr) Krom | 668 | 668 | 668 | 668 | 1 | 4,5 % |
| (Cu) Kobber | 2216 | 2216 | 890 | 3542 | 2 | 9,0 % |
| (Fe) Jern | 14835 | 20075 | 3721 | 56726 | 16 | 72,7 % |
| (Ni) Nikkel | - | - | - | - | 0 | 0 % |
| (Pb) Bly | 3355 | 2948 | 47 | 6768 | 16 | 72,7 % |
| (Sb) Antimon | 947 | 947 | 947 | 947 | 1 | 4,5 % |
| (Sn) Tinn | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1 | 4,5 % |
| (Ti) Titan | 40579 | 62586 | 13974 | 25537 | 19 | 86,3 % |
| (V) Vanadium | - | - | - | - | 0 | 0 % |
| (Zn) Sink | 20417 | 31742 | 1874 | 137106 | 18 | 81,8 % |

Barium, jern, bly, sink og titan karakteriserer eksteriørmalingen på Stiftsgården. Blyinnholdet er høyt, men noe lavere enn i Hornemannsgården og med mindre variasjon. Det er identifisert opptil 23 lag med maling på Stiftsgården.

6.2.1 Tilleggsundersøkelser

NGU kontaktet Statsbygg om funnene. Statsbygg ønsket noen tilleggsmålinger på deler av bygningen som ble malt i 2008 og 2009 for å kontrollere om denne nye malingen inneholdt bly. Dette ble utført ved måling på nytt panel med bare et strøk ny maling. Disse tilleggsmålingene (28 punkter) ble utført 22. Januar 2010. I tillegg sendte Statsbygg inn prøver av maling tatt direkte fra malingsspannene til Eurofins laboratorium i Moss for bestemmelse av bly- og sinkinnhold i den nye malingen.



Stiftsgårdens fasade mot Munkegaten ble renskrapet for maling i 2008. Enkelte panelbord ble skiftet ut (Figur 10). Fasaden ble malt i 2008 og 2009 med nyprodusert linoljemaling etter Riksantikvarens anvisninger. Jotun i Sandefjord produserte malingen.

Målinger av bly i fasaden ble utført både på gamle og nye panelbord med et bærbart XRF-instrument (Figur 11). Resultatene av målingene er vist i tabell 5.

Figur 10 Renskrapet fasade i mot Munkegaten



Figur 11 Målepunkt nr 24 er et nytt panelbord, mens målepunkt 25 er et gammel renskrapet panelbord.

Malt nytt panel har et meget lavt innhold av bly (Tabell 5). Blykilden er den nye malingen og bly som finnes naturlig i trevirket. Gammelt, men renskrapet panel har noe høyere blykonsentrasjon, omtrent 350 mg/kg. Dette skyldes sannsynligvis at rester av bly fra gammel maling som har trengt inn i trevirket og dermed ikke ble fullstendig fjernet sammen med gammel maling.

To prøver av fersk maling direkte fra malingsspannene, viser et meget lavt innhold av bly (2,9 – 4,1 mg/kg) i den nye malingen, mens sinkinnholdet er relativt høyt. (Tabell 6). Det er ikke kjent hvordan prøven ble ekstrahert, men bestemmelsene ble utført med ICP.

Tabell 5 Innholdet av bly og sink i renskrapet gammelt panel og nytt panel malt med ny maling i 2008.

| Målepunkt | Bly (mg/kg) | Sink (mg/kg) | Sist malt | Farge | Type underlag |
|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|-------------------------|
| 18 | 340 | 2888 | 2008 | Oker | Renskrapet gammel panel |
| 22 | 43 | 1891 | 2008 | Oker | Nytt panel |
| 24 | 58 | 2220 | 2008 | Oker | Nytt panel |
| 26 | 389 | 18939 | 2008 | Oker | Renskrapet gammel panel |

Tabell 6 Innholdet av bly og sink (mg/kg) i maling tatt direkte fra malingsspannet

| Prøvemerking | Bly (mg/kg) | Sink (mg/kg) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2,9 | 14000 |
| 2 | 4,1 | 8500 |

Tilleggundersøkelsene dokumenterer at den nye malingen har et meget lavt innhold av bly. Blyinnholdet ligger langt under grensen for farlig avfall.

7. INTERIØRMALING

7.1 Trondheim Katedral Skole



Figur 25 Trondheim Katedral Skole (eldste del) hvor ble interiørmalning ble undersøkt

Sju målinger ble utført på interiørmalingen i ett av byggene på Trondheim Katedralskole (Tabell 7). Interiørmalingen inneholder høye konsentrasjoner av bly og sink. I ett målepunkt ble det påvist kadmium (Tabell 7). Alderen på interiørmalingen på Katedralskolen er ukjent for forfatterne av rapporten.

Tabell 7 Innhold av bly, sink, barium og titan (mg/kg) i 7 prøver av interiørmalning på Trondheim Katedralskole, Trondheim. Tall skrevet med utehevret skrift overskriver grensen for farlig avfall.

| Lokalitet | Farge | Bly | Sink | Barium | Kadmium |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Vinduskarm | Hvit | 2702 | 32939 | 1730 | 0 |
| Vegg | Rosa | 3764 | 120137 | 6549 | 0 |
| Dørkarm | Svart | 2632 | 45818 | 3481 | 187 |
| Vegg | Rosa | 1246 | 24283 | 4998 | 0 |
| List | Grå | 3542 | 11538 | 4980 | 0 |
| Gelender | Grå | 16423 | 43845 | 3457 | 0 |
| Vegg | Hvit | 1603 | 109299 | 7558 | 0 |
| Grenseverdi for farlig avfall | | 2500 | 25000 | ? | 1000 |

8. DISKUSJON

8.1 Malingstyper

Det finnes seks hovedtyper av maling: 1) oljemaling, 2) alkydmaling, 3) lateksmaling, 4) brannhemmende maling, 5) to-komponent maling og 6) rusthemmende grunningsmalinger. I denne undersøkelsen har målingene hovedsakelig vært utført på oljemalinger, alkydmalinger og lateksmalinger. Oljemaling er basert på tørrende oljer som kokt linolje og treoljer og tilsatte tørremidler (sikkativer). Dette var tidligere den vanligste malingstypen. Nå går disse oljene mest til fremstilling av alkydharvikser for alkydmaling. Lateksmaling er vannfortynnbar maling der bindemiddelet består av finfordelte polyakrylat- eller polyvinylacetatdråper (lateks eller emulsjon). Ved tørking fordamper vannet (og eventuelt løsemiddel), lateksdråpene slår seg sammen og danner en kontinuerlig film av bindemiddel. Maling er sammensatt av bindemidler, pigmenter, fyllstoffer, hjelpestoffer og soppdrepender midler (Melsom, 2008).

Bindemidler tilsettes for å finfordele pigmentene og for å gi malingen en konsistens som muliggjør påføring. Bindemidlene kan være syntetiske harvikser og polymerer, tørkede oljer, kalk, sement eller vannløselige silikater. Enkelte bindemidler fordrer tilsetting av myknere til malingen. Linolje eller linfrøolje er fra gammelt av brukt som bindemiddel i maling. Blandet med terpentin, fyllstoffer og pigmenter, blir blandingen lett å stryke ut. Linolje er brukt som bindemiddel i husmaling. Moderne, industrielt fremstilte linoljemalinger tilsettes soppdrepender midler og inneholder organiske løsemidler (Melsom, 2008).

Pigmenter tilsettes for å gi malingen den ønskede farge, konsistens og dekkevne. Pigmentene kan være for eksempel de naturlige jordfarger eller jordpigmenter (oker, umbra, grafitt) eller kunstige fremstilte oksider, kromater, sulfater, sulfider eller silikater av titan, jern, sink, krom, bly, mangan, kobolt, kadmium og flere andre (Melsom, 2008)

Fyllstoffer, for eksempel dolomitt, kalsiumkarbonat, talk, kaolin og glimmer og kiselsyre bidrar til å gi malingen god lagringsstabilitet og den rette konsistens og strykbarhet. De skal også bidra til den ferdige maling filmens holdbarhet, mekaniske egenskaper og eventuell matthet (Melsom, 2008).

Hjelpestoffer tilsettes for å gjøre malingen tiksotropisk eller kremaktig. Vanlige hjelpestoffer er visse polyamider til alkydmaling og visse finkornede pulvere til lateksmaling (Melsom, 2008).

Soppdrepender midler tilsettes for å hindre/redusere soppangrep.

I denne undersøkelsen har fokus vært på pigmentene (særlig bly, sink, krom, jern og titan) og de soppdrepender midlene (bly og arsen). Ingen organiske forbindelser har blitt bestemt.

8.2 Innhold av miljøgifter i ulike farger av eksteriørmalning

Den hyppigst forekommende farge på de målte bygningene er hvit farge, etterfulgt av grå, rød, grønn, gul, brun, beige og oransje (Tabell 8).

Tabell 8 Prosentvis (%) fordeling av malingsfarger undersøkt.

| n = 290 | | |
|--------------|------------|------------|
| Malingsfarge | # målinger | % av total |
| Hvit | 62 | 21,4 |
| Grå | 43 | 14,8 |
| Rød | 34 | 11,7 |
| Grønn | 33 | 11,4 |
| Gul | 33 | 11,4 |
| Brun | 27 | 9,3 |
| Beige | 22 | 7,6 |
| Oransje/Oker | 18 | 6,2 |
| Blå | 7 | 2,4 |
| Rosa | 5 | 1,7 |
| Lilla | 1 | 0,3 |
| Svart | 1 | 0,3 |
| Sølv | 1 | 0,3 |

De undersøkte grunnstoffene: antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), brom (Br), jern (Fe), kadmium (Cd), klor (Cl), kobber (Cu), kobolt (Co), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn), tinn (Sn), titan (Ti) og vanadium (V) har forskjellig funksjon i eksteriørmalingen. Der er ikke undersøkt i hvilken kjemisk forbindelse metallene opptrer i malingen.

Sink, titan, jern og krom forekommer hyppig og er sannsynlig brukt som pigmenter i malingen. Langt mindre vanlig forekommer kadmium, antimon, vanadium og nikkel som pigment i de undersøkte eksteriørmalingerne. Bly forekommer meget ofte i malingen og har sannsynligvis funksjon både som pigment og som soppdreper. Det er ukjent hvilken blyforbindelse som er benyttet. Barium påvises i omtrent halvparten av alle målingene. Det er ikke kjent hvilken bariumforbindelse som er benyttet, og hvilken funksjon barium har i malingen.

8.2.1 Hvit maling

Hvit eksteriørmalning er karakterisert av barium, bly, jern, sink og titan (Tabell 9). Middelverdiene for disse metallene pluss klor og brom er vist i tabell 9. Sink og titan er sannsynligvis brukt som pigment. Bly har muligens funksjon som soppdreper.

Tabell 9 Middelverdier (mg/kg) for seks metall, klor og brom i hvit eksteriørmalning

| Barium | Bly | Sink | Jern | Titan | Krom | Klor | Antall |
|--------|------|-------|------|--------|------|-------|--------|
| 7246 | 2337 | 16731 | 4770 | 124731 | 0 | 14164 | 64 |

8.2.2 Grå maling

I grå eksteriørmaling (Tabell 10) er sannsynligvis tilsatt sink, titan og noe jern som pigmenter. Bly har muligens funksjon som soppdreper.

Tabell 10 Middelverdier (mg/kg) for seks metaller, klor og brom i grå eksteriørmaling

| Barium | Bly | Sink | Jern | Titan | Krom | Klor | Antall |
|--------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|
| 3886 | 2567 | 30494 | 9106 | 94792 | 1096 | 18811 | 43 |

8.2.3 Rød maling

I rød eksteriørmaling (Tabell 11) er sannsynligvis jern, krom, vanadium og sink benyttet som pigmenter. Bly har trolig funksjon som soppdreper.

Tabell 11 Middelverdier (mg/kg) for seks metaller, klor og brom i rød eksteriørmaling

| Barium | Bly | Sink | Jern | Titan | Krom | Klor | Antall |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 7043 | 3541 | 16827 | 40590 | 18651 | 13832 | 20332 | 34 |

8.2.4 Grønn maling

I grønn eksteriørmaling (Tabell 12) er krom, jern, titan og sink brukt som pigmenter, mens det sannsynligvis er brukt bly som soppdreper.

Tabell 12 Middelverdier (mg/kg) for seks metaller, klor og brom i grønn eksteriørmaling

| Barium | Bly | Sink | Jern | Titan | Krom | Klor | Antall |
|--------|-----|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 6601 | 958 | 9111 | 10420 | 52660 | 18496 | 6119 | 33 |

8.2.5 Gul maling

I gul eksteriørmaling (Tabell 13) er muligens sink, jern og krom brukt som pigment. Bly har funksjon som soppdreper.

Tabell 13 Middelverdier (mg/kg) for seks metaller, klor og brom i gul eksteriørmaling

| Barium | Bly | Sink | Jern | Titan | Krom | Klor | Antall |
|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| 9794 | 2397 | 28913 | 21471 | 70845 | 2795 | 15451 | 33 |

8.2.6 Brun maling

I brun eksteriørmaling er sannsynligvis jern, vanadium og sink brukt som pigmenter i malingen (Tabell 14). Bly har muligens rollen som soppdreper.

Tabell 14 Middelverdier (mg/kg) for seks metaller, klor og brom i brun eksteriørmaling

| Barium | Bly | Sink | Jern | Titan | Krom | Klor | Antall |
|--------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 12895 | 1603 | 9644 | 23209 | 15038 | 170 | 9464 | 27 |

8.2.7 Beige maling

I beige eksteriørmalning fungerer sink, bly og titan som pigmenter i malingen (Tabell 15). Bly har sannsynligvis også rollen som soppdreper.

Tabell 15 Middelverdier (mg/kg) for seks metaller, klor og brom i beige eksteriørmalning

| Barium | Bly | Sink | Jern | Titan | Krom | Klor | Antall |
|--------|------|-------|------|--------|------|------|--------|
| 5049 | 4426 | 18363 | 8555 | 122743 | 0 | 0 | 22 |

Tabell 16 gir en oversikt over middelverdiene for de ulike grunnstoffene i ulike farger av eksteriørmalning fra 290 bygg i Midtbyen i Trondheim.

Tabell 16 Innhold av 17 grunnstoffer (middelverdi) i forskjellige farger på eksteriørmalning på bygninger i Midtbyen i Trondheim

| Stoff | Blå | Brun | Grønn | Grå | Beige | Gul | Hvit | Oransje | Rosa | Rød |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2,4 % | 9,3 % | 11,4 % | 14,8 | 7,6 % | 11,4 % | 21,4 % | 6,2 % | 1,7 % | 11,7 % |
| As | - | - | - | - | - | - | 4379 | 970 | - | - |
| Ba | 19193 | 12845 | 6601 | 3886 | 5049 | 9794 | 7246 | 3706 | 4917 | 7043 |
| Br | 113 | 64 | 670 | 134 | 173 | 122 | 234 | 682 | - | 148 |
| Cd | - | - | 88 | - | - | 121 | 92 | - | - | - |
| Cl | 41561 | 9464 | 6117 | 18811 | 4563 | 15451 | 14164 | - | - | 20332 |
| Cr | 1013 | 170 | 18496 | 1096 | 2633 | 2795 | - | 5133 | - | 13832 |
| Cu | 549 | - | 102 | - | 229 | 650 | 1010 | 339 | - | 118 |
| Fe | 12126 | 23209 | 10420 | 9106 | 8555 | 21471 | 4770 | 15050 | 21807 | 40590 |
| Ni | - | - | 382 | - | - | 895 | 206 | - | - | 15779 |
| Pb | 2600 | 1603 | 958 | 2567 | 4426 | 2397 | 2337 | 16051 | 1668 | 3541 |
| Sb | - | - | 140 | 182 | 949 | 805 | 566 | 1387 | - | 659 |
| Sn | 122 | 213 | 339 | - | 154 | 154 | 182 | 212 | - | 213 |
| Ti | 51792 | 15038 | 52666 | 94792 | 122743 | 70845 | 124731 | 57389 | 65210 | 18651 |
| V | - | 11263 | - | 2924 | - | 14775 | 3762 | 1822 | - | 27963 |
| Zn | 8683 | 9644 | 9111 | 30494 | 18363 | 28913 | 16761 | 12145 | 41168 | 4827 |

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er til dels store mengder bly i malingen benyttet på bygninger i Trondheim sentrum. Totalt ble det avdekket bly i over 230 av de 290 undersøkte bygg, og av disse innholdt 22,4 prosent blymengder som er over grensen for farlig avfall for bly i Norge. Den høyeste verdien viser et blyinnhold på mer enn seks prosent.

Det ble påvist sink i 79,3 % av målingene. Totalt oversteg 16,7 % av målingene grensen for farlig avfall. Sink blir ikke ansett for å representere noen risiko for human helse.

I 64 bygg ble det påvist krom. Høyeste kromverdi er på 6,6 prosent. Det er ikke kjent hvilket oksidasjonstrinn krom forekommer i. Treverdig krom er ikke giftig, mens seksverdig krom er meget giftig.

Antimon er et giftig grunnstoff som ble påvist i 44 bygg. Antimonkonsentrasjonene i malingen er relativt høye.

Barium ble detektert i omtrent halvpartene av de undersøkte bygg. Barium opptrer sannsynligvis i form av bariumsulfat i malingen, men dette er ikke bekreftet med kjemiske analyser. Bariumsulfat er lite giftig. Andre bariumforbindelser er meget giftige.

9. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Resultatene viser at miljø- og helsefarlige stoffer forekommer i eksteriørmalning på mange av de 290 undersøkte bygg i Midtbyen i Trondheim. Særlig representerer bly en miljørisiko. Bly i relativt høye konsentrasjoner ble påvist i 230 bygg. Ingen malingsfarger skilte seg spesielt ut med tanke på innhold av blyinnhold.

Eksteriørmalning kan være en viktig forurensningskilder for tungmetaller med til jord og havnebasseng som følge av forvitring, avflassing og ved opp-pussingsarbeider.

I tillegg er det fare for at fasader med malingsrester ikke blir behandlet som farlig avfall til tross for høye verdier av enkeltforbindelser, på grunn av uvitenhet hos byggeier. Det er særlig viktig å være klar over problemstillingen ved rehabilitering eller riving.

Bly og sink ble påvist i høye konsentrasjoner i interiørmalning i ett bygg på Trondheim Katedralskole.

Ved miljøkartlegging av bygg, må det rettes fokus mot bly både i eksteriør- og interiørmalning.

Det bør utarbeides en veileder for hvordan man skal håndtere problemet, og vurdere hvordan innbyggerne i Trondheim skal få informasjon knyttet til kjøp, bruk og avfallshåndtering av maling i forbindelse med oppussing.

10. REFERANSER

Andersson, M., Ottesen, R. T., Volden, T. (2004). Building materials as a source of PCB pollution in Bergen. *Science of the Total Environment*, 325, 139-144.

Gondal, M. A. and T. Hussain (2007). "Determination of poisonous metals in wastewater collected from paint manufacturing plant using laser-induced breakdown spectroscopy." *Talanta* **71**(1): 73-80.

Gulson, B. L., J. J. Davis, et al. (1995). "Paint as a source of recontamination of houses in urban environments and its role in maintaining elevated blood leads in children." *Science of The Total Environment* **164**(3): 221-235.

Hole, M. og Frøland, S., 2008: Jordforurensning i 10 barnehager i Trondheim. NGU-rapport 2008.011. 52 sider.

Hille, J., (2001). Miljøtrusler for døve ører. Fremtiden i våre henders forskningsinstitutt (FIFI), Rapport 1,80 sider.

Jartun, M., Eggen, O.A., Volden, T. og Ottesen, R.T., 2008: Nasjonalt estimat og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse i Norge. NGU rapport 2008.080.

Melsom, K., 2008: Miljø og helse – En forskningsbasert kunnskapsbase. Folkehelseinstituttet. Rapport 2008:2.

VEDLEGG

Vedlegg 1: Prøvenummer, X,Y-koordinater, analyseresultater

Vedlegg 2: Kumulative frekvensfordelinger for de undersøkte grunnstoffer

Vedlegg 3: Kart over innhold av grunnstoffer i eksteriørmalning i husfasader i Trondheim

Vedlegg 4 Informasjon om de ulike grunnstoffene

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|----|--------|---------|------|-----|----|------|----|------|-------|-----|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| 26 | 570057 | 7034823 | | | | 2443 | | | | | 9735 | | | | 42717 | | |
| 27 | 570057 | 7034823 | | | | 2301 | | | 263 | | 10296 | | | | 39412 | | |
| 28 | 570052 | 7034831 | | | | | | | 420 | | 2177 | | | | 41000 | 6288 | 28 |
| 29 | 570052 | 7034831 | | | | | | | 385 | | 2631 | | | | 43800 | 3987 | 43 |
| 30 | 570052 | 7034831 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 31 | 570052 | 7034831 | | | | | | 77 | 793 | | 1316 | | | | 56033 | | |
| 32 | 570052 | 7034831 | | | | | | 1986 | 19114 | | 2256 | | | | 94392 | | |
| 33 | 570043 | 7034831 | | | | | | | | | 4522 | | | | 31912 | | |
| 34 | 570043 | 7034831 | | | | | | | | | 4464 | | | | 32053 | | |
| 35 | 570043 | 7034831 | | | | | | 44 | 1553 | | 3920 | | | | 46075 | 3818 | |
| 36 | 570015 | 7034811 | | | | | | | | | 3440 | | | | 30809 | | |
| 37 | 569969 | 7034810 | | | | | | | 723 | | 3039 | | | | 27166 | | |
| 38 | 569962 | 7034810 | | | | | | | 1033 | | 4367 | | | | 29643 | | |
| 39 | 569956 | 7034812 | | | | | | | | | 11328 | | | | 858 | | |
| 40 | 569951 | 7034811 | | | | | | 534 | 525 | | 9934 | | | | 13229 | | 22 |
| 41 | 569944 | 7034813 | 1076 | | | | | 930 | 358 | | 5275 | 3568 | | | 49936 | | |
| 42 | 569937 | 7034812 | 917 | 165 | 86 | 1273 | | 1077 | 465 | 152 | 4755 | 3883 | 3278 | 60011 | | | |
| 43 | 569927 | 7034812 | | | | | | | | | 5045 | | | | | | |
| 44 | 569916 | 7034812 | | | | | | | | | 8554 | | | | 8233 | | |
| 45 | 569897 | 7034812 | | | | | | 530 | 76 | | 4318 | | | | 49246 | | |
| 46 | 569888 | 7034810 | | | | | | 627 | 166 | | 4605 | | | | 46627 | | 30 |
| 47 | 569877 | 7034812 | 874 | | | | | 1032 | 106 | | 11377 | | | | 19804 | 4596 | |
| 48 | 569871 | 7034811 | 668 | | | | | 695 | 62 | | 8728 | 273 | | | 20212 | | 22 |
| 49 | 569874 | 7034776 | 1899 | | | 4485 | | 4378 | 39403 | | 28057 | 7248 | | | 105475 | | 145 |
| 50 | 569881 | 7034778 | | | | 6129 | | | 1757 | | 30278 | 363 | | | 85945 | 7999 | |
| 51 | 569889 | 7034779 | | | | | | | 109 | | 1311 | | | | 73334 | | |
| 52 | 569899 | 7034780 | | | | 1871 | | 1883 | 1998 | | 7044 | | | | 62850 | 6289 | 50 |
| 53 | 569935 | 7034781 | | | | 2633 | | | | | 7265 | | | | 62316 | | |
| 54 | 569959 | 7034784 | | | | 3821 | | 171 | 666 | | 2703 | | | | 158834 | | |
| 55 | 569980 | 7034784 | | | | 2253 | | 138 | 350 | | 27868 | | | | 80449 | | |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|----|--------|---------|------|----|----|-------|----|-------|-------|-----|----|-------|------|---|--------|-------|-----|
| 56 | 570004 | 7034781 | | | | 1821 | | 275 | 1211 | | | 19697 | | | 130455 | 83273 | 766 |
| 57 | 570038 | 7034781 | | | | 2027 | | 268 | 1157 | | | 14146 | | | 95771 | | |
| 58 | 570064 | 7034777 | | | | 2096 | | | | | | 26386 | | | 76520 | | |
| 59 | 570080 | 7034772 | | | | 15215 | | 2932 | 666 | | | 65190 | | | 5755 | | 107 |
| 60 | 570073 | 7034735 | 140 | | | | | 420 | 9508 | | | 3016 | | | 103870 | 6036 | |
| 61 | 570050 | 7034751 | | | | 2284 | | | | | | 21729 | | | 82520 | | |
| 62 | 570015 | 7034756 | | | | 1928 | | | 469 | | | 17537 | | | 100851 | 36311 | 404 |
| 63 | 570013 | 7034747 | 275 | | | | | 193 | | | | 14289 | 495 | | 12120 | 3633 | |
| 64 | 570001 | 7034759 | | | | 9965 | | 4996 | 6965 | | | 23907 | | | 156140 | 79915 | 972 |
| 65 | 570003 | 7034748 | | | | | | 595 | 8430 | | | 7831 | | | 2098 | | |
| 66 | 569994 | 7034759 | | | | 2373 | | 881 | 22138 | | | 20961 | | | 95171 | | |
| 67 | 569988 | 7034749 | | | | | | 443 | 30830 | | | 1442 | | | 62200 | | |
| 68 | 569978 | 7034749 | | | | | | 164 | | | | 6990 | | | 41597 | 3982 | |
| 69 | 569966 | 7034750 | | | | 6052 | | 2873 | 27779 | | | 17807 | | | 111217 | 7812 | 321 |
| 70 | 569969 | 7034761 | | | | 6677 | | 504 | 1833 | | | 9213 | | | 139758 | | |
| 71 | 569954 | 7034750 | | | | 806 | | 825 | 38987 | | | 29952 | | | 3932 | | |
| 72 | 569944 | 7034760 | | | | 2793 | | 1531 | 788 | | | 10158 | | | 72675 | | |
| 73 | 569941 | 7034750 | 203 | | | 10472 | | 11052 | 80519 | | | 39776 | 441 | | 60471 | 11422 | |
| 74 | 569899 | 7034750 | | | | | | 258 | 78 | | | 6753 | | | 60020 | | |
| 75 | 569894 | 7034761 | | | | | | | | | | 3369 | | | 34309 | 3501 | |
| 76 | 569886 | 7034759 | | | | 36125 | | 6001 | 21069 | | | 23542 | | | 145194 | | |
| 77 | 569882 | 7034749 | | | | 661 | | 478 | 7115 | | | 3798 | | | 75947 | 5366 | 63 |
| 78 | 569875 | 7034758 | 3684 | | | 4110 | | 1941 | 5656 | | | 32143 | 7033 | | 92906 | 8173 | 61 |
| 79 | 569874 | 7034745 | | | | | | 328 | 186 | | | 2546 | | | 66513 | | |
| 80 | 569877 | 7034712 | | | | | | 394 | 81 | | | 5467 | | | 59297 | | |
| 81 | 569896 | 7034707 | | | | 1511 | | | | 333 | | 12171 | | | 84974 | | 99 |
| 82 | 569910 | 7034722 | | | | | | | 816 | 118 | | 6708 | | | 56256 | | |
| 83 | 569909 | 7034705 | | | | 2743 | | | | | | 6002 | 320 | | 64316 | | |
| 84 | 569937 | 7034718 | | | | 19767 | | 868 | 2957 | | | 4264 | | | 233176 | | 50 |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|-----|--------|---------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-------|-----|----|-------|-----|------|--------|-------|-----|
| 85 | 569933 | 7034701 | | | | 1617 | | | 535 | | | 21036 | | | 130623 | | |
| 86 | 569957 | 7034713 | | | | 20636 | | 14848 | | 448 | | 7012 | | | 142297 | | 449 |
| 87 | 569950 | 7034699 | | | | 28227 | | 7975 | 23128 | | | 23925 | | | 191076 | | 231 |
| 88 | 569973 | 7034711 | | | | 2290 | | | | | | 3221 | | | 64157 | | |
| 96 | 569672 | 7034335 | | | | | | 1221 | 28305 | | | 17730 | | | 32464 | | |
| 97 | 569670 | 7034348 | | | | | 1655 | | | | | 1527 | | | 123847 | | |
| 98 | 569667 | 7034364 | | | | | 3541 | | | | | 4072 | | | 27724 | | |
| 99 | 569704 | 7034374 | | | | | | 62 | 92 | | | 17358 | | | 1718 | | 25 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 101 | 569699 | 7034387 | | | | | 1958 | | | | | 6766 | | | 134240 | | 46 |
| 102 | 569716 | 7034371 | | | | | 1867 | | 2851 | | | 32468 | | | 93883 | | |
| 103 | 569704 | 7034365 | | | | | 2138 | | | | | 45818 | | | 3528 | | |
| 104 | 569732 | 7034364 | | | | | | 415 | 15946 | | | 15755 | | | 33977 | | |
| 105 | 569736 | 7034364 | | | | | | 131 | 4103 | | | 7205 | | | 18081 | | |
| 106 | 569738 | 7034333 | | | | | | 251 | 25615 | | | 26991 | | 1822 | 19737 | | |
| 107 | 569758 | 7034374 | | | | | | | | | | 10855 | | | 68088 | | 25 |
| 108 | 569757 | 7034381 | 230 | 152 | 121 | 1143 | | | | 650 | | 15246 | | | 85340 | | 66 |
| 109 | 569756 | 7034394 | | | | 5694 | | 227 | | | | 5397 | | | 165248 | | |
| 110 | 569733 | 7034395 | | | | 1580 | | 516 | 1108 | | | 6030 | | | 168280 | | |
| 111 | 569755 | 7034411 | 218 | | | 2305 | | | | | | 16787 | 173 | | 19813 | 26715 | 93 |
| 112 | 569728 | 7034445 | | 213 | | 10992 | | 994 | 772 | | | 34771 | 233 | | 31013 | | 59 |
| 113 | 569791 | 7034464 | | | | 2593 | | | 277 | | | 3997 | | | 104678 | | |
| 114 | 569706 | 7034487 | | | | | | 712 | | | | 12683 | | | 34717 | 4338 | |
| 115 | 569688 | 7034487 | | | | | | | 1663 | | | 1432 | | | 63701 | 4792 | |
| 116 | 569664 | 7034488 | | | | | | 398 | 5947 | | | 2592 | | | 90972 | | |
| 117 | 569641 | 7034468 | | | | 27960 | | 5608 | 95768 | | | 48426 | | | 42069 | | 182 |
| 118 | 569632 | 7034466 | | | | | | 1366 | 41164 | | | 26079 | | | 26681 | | |
| 119 | 569623 | 7034464 | | | | 24608 | | 3462 | 74286 | | | 53013 | | | 55445 | | 151 |
| 120 | 569619 | 7034487 | | | | 18746 | | 409 | 329 | | | 20858 | | | 74857 | | |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|-----|--------|---------|------|-----|------|-------|----|-------|-------|-----|-------|-------|----|--------|-------|-----|----|
| 121 | 569585 | 7034500 | | | | 28185 | | 966 | | | 3563 | | | 83640 | 7517 | 143 | |
| 122 | 569584 | 7034509 | | | | 1667 | | | | | 30496 | | | 86944 | | 154 | |
| 123 | 569583 | 7034514 | | | | | | 109 | 5751 | | 1914 | | | 72411 | | | |
| 124 | 569586 | 7034515 | 154 | | | 5284 | | 1305 | 10775 | | 4094 | | | 133370 | | 83 | |
| 125 | 569592 | 7034517 | | | | 4379 | | 5785 | 78888 | | 59623 | | | 16118 | 14453 | | |
| 126 | 569603 | 7034519 | 1031 | | | 5614 | | 5358 | 14134 | | 4953 | | | 173762 | | 209 | |
| 127 | 569605 | 7034514 | | | | 1618 | | | 688 | | 23529 | | | 43942 | | | |
| 128 | 569613 | 7034516 | | | | 2885 | | | | | 10737 | 15949 | | 10990 | | | |
| 129 | 569623 | 7034523 | 2041 | | | | | 137 | 134 | 295 | 1837 | | | 106428 | | 65 | |
| 130 | 569617 | 7034522 | | | | 752 | | 7319 | 2766 | 229 | 2853 | | | 104459 | | 155 | |
| 131 | 569594 | 7034548 | | | | 13298 | | 7269 | 17653 | | 43008 | | | 29024 | 7416 | 122 | |
| 132 | 569596 | 7034536 | | | | 4744 | | 12886 | 8861 | | 4453 | | | 161552 | | 367 | |
| 133 | 569591 | 7034535 | | | | 2616 | | 900 | 5908 | | 3169 | | | 105170 | | 41 | |
| 134 | 569616 | 7034554 | | | | | | | | | 1688 | | | 76525 | | | |
| 135 | 569620 | 7034556 | | | | | | 388 | | | 5153 | | | 85527 | | 42 | |
| 136 | 569643 | 7034542 | | | 1469 | | | | | | 4757 | | | 143611 | | | |
| 137 | 569658 | 7034543 | | | | | | 1358 | 1442 | | 2485 | | | 115232 | | 46 | |
| 138 | 569645 | 7034522 | | | 2953 | | | | | | 1018 | | | 109706 | | 65 | |
| 139 | 569660 | 7034525 | | | | | | | 116 | | 1918 | | | 81055 | | | |
| 140 | 569662 | 7034515 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 141 | 569663 | 7034511 | | | | | | 818 | 11140 | | 3313 | | | 87853 | | | |
| 142 | 569679 | 7034515 | 202 | 160 | | 2502 | | 1761 | 34106 | | 28603 | | | 12649 | | | |
| 143 | 569680 | 7034511 | | | | | | 218 | 166 | | 458 | | | 63722 | | | |
| 144 | 569659 | 7034558 | | | | 664 | | 1117 | 8214 | | 2213 | | | 124533 | | | |
| 145 | 569674 | 7034547 | | | | 17432 | | 3966 | 30694 | | 5382 | | | 206367 | | | |
| 146 | 569703 | 7034551 | | | | | | 380 | 4650 | | 7259 | | | 64986 | | | |
| 147 | 569749 | 7034571 | | 599 | | 1143 | | | 21955 | | 11396 | | | 192046 | | | |
| 148 | 569768 | 7034572 | | | | | | 511 | 200 | | 13769 | | | 15196 | | | |
| 149 | 569773 | 7034572 | | | | | | 226 | 6786 | | 512 | | | 79926 | | | |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|-----|--------|---------|-----|-----|----|-------|----|------|-------|----|-----|-------|-------|---|--------|-------|-----|
| 150 | 569791 | 7034558 | | | | | | | | | | 8155 | | | 67536 | | |
| 151 | 569800 | 7034558 | | | | | | | | | | 3196 | 33687 | | 20366 | | |
| 152 | 569807 | 7034558 | | | | 1470 | | | 278 | | | 7077 | | | 37071 | 66002 | 42 |
| 153 | 569819 | 7034572 | | | | 12194 | | | | | | 7986 | | | 198566 | | |
| 154 | 569833 | 7034572 | | | | 1583 | | | 273 | | | 8497 | | | 80990 | | 107 |
| 155 | 569829 | 7034556 | 151 | | | | | 756 | 579 | | 116 | 2085 | | | 74803 | 4316 | |
| 156 | 569666 | 7034275 | | | | 5512 | | 5273 | 26578 | | | 38420 | | | 29880 | | 79 |
| 157 | 569660 | 7034255 | | | | 2108 | | | | | | 47359 | | | 7470 | | |
| 158 | 569659 | 7034224 | | | | 2119 | | | | | | 51189 | | | 92151 | | |
| 159 | 569666 | 7034196 | | | | 2028 | | | | | | 62346 | | | 94188 | | |
| 160 | 569669 | 7034184 | | | | 2514 | | | 352 | | | 6278 | 621 | | 41715 | | |
| 161 | 569674 | 7034168 | | | | 6012 | | 675 | 12522 | | | 22181 | | | 35398 | | |
| 162 | 569677 | 7034153 | | | | 5123 | | 1734 | 7258 | | | 44421 | | | 94975 | | |
| 163 | 569693 | 7034097 | 136 | | | 4558 | | 1572 | 6435 | | | 1199 | | | 202129 | | |
| 165 | 569694 | 7034090 | | | | 2993 | | 2102 | 20980 | | | 1278 | | | 228305 | | |
| 166 | 569698 | 7034075 | | | | 3225 | | | 14374 | | | 22064 | 1250 | | 32138 | | |
| 167 | 569714 | 7034098 | | | | 2110 | | 784 | 1600 | | | 3684 | | | 108986 | | |
| 168 | 569772 | 7034086 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 569789 | 7034074 | 793 | | | 4969 | | 4345 | 38773 | | | 18636 | 2633 | | 44312 | | |
| 170 | 569788 | 7034089 | | | | 7600 | | 1531 | 1159 | | | 24530 | | | 27775 | 68181 | 108 |
| 172 | 569823 | 7034090 | | | | 2362 | | 445 | 582 | | | 47462 | | | 738 | | |
| 173 | 569831 | 7034091 | | | | | | 147 | 2065 | | | 9214 | | | 16816 | | |
| 174 | 569837 | 7034090 | | | | | | | 87638 | | | 950 | | | 155947 | | |
| 175 | 569855 | 7034091 | | | | | | 292 | 1090 | | | 27054 | | | 7152 | 6563 | |
| 176 | 569878 | 7034075 | | | | 6707 | | | | | | 46227 | 168 | | 14342 | | |
| 177 | 569909 | 7034125 | | 123 | | | | 3461 | 1593 | | | 23948 | | | 9506 | | |
| 178 | 569911 | 7034130 | | 301 | | | | 6357 | 3015 | | | 28382 | | | 11264 | | 52 |
| 179 | 569916 | 7034145 | 659 | | | | | 705 | 7332 | | 205 | 33787 | 262 | | 1499 | | |
| 180 | 569921 | 7034157 | | | | | | 310 | 1600 | | | 1429 | | | 58790 | | |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|-----|--------|---------|------|-----|----|-------|----|-------|--------|----|-----|-------|------|---|--------|------|-----|
| 181 | 569925 | 7034168 | | | | 9181 | | 20486 | 12387 | | | 49829 | | | 8070 | | 449 |
| 182 | 569930 | 7034179 | | | | | | | 8291 | | | 8747 | | | | | |
| 183 | 569937 | 7034205 | | | | | | 110 | 179 | | | 12211 | | | 3172 | | |
| 184 | 569942 | 7034221 | | | | 1268 | | 1002 | 588 | | | 15755 | | | 119509 | | |
| 185 | 569946 | 7034233 | | | | | | 54 | | | | 10386 | | | 11645 | | |
| 186 | 569952 | 7034253 | | | | | | 112 | 410 | | | 4317 | | | 12028 | | |
| 187 | 569949 | 7034241 | | | | 6001 | | | 19432 | | | 3475 | | | 34857 | | |
| 188 | 569957 | 7034266 | | | | | | 60 | | | | 9079 | 132 | | 6049 | 5063 | |
| 201 | 569523 | 7034426 | | | | 8163 | | 8183 | 111629 | | | 12773 | 851 | | 70041 | | |
| 202 | 569517 | 7034424 | | | | | | | | | | 2039 | | | 32216 | | |
| 203 | 569506 | 7034424 | | | | | | | | | | 573 | | | 98974 | | |
| 204 | 569501 | 7034423 | 448 | | | | | | 154 | | | 1768 | 2282 | | 35798 | 3446 | |
| 205 | 569493 | 7034422 | | | | 7513 | | 310 | 14842 | | | 2679 | | | 159397 | | |
| 206 | 569478 | 7034419 | | | | | | | 74 | | | 1355 | | | 67637 | 5130 | |
| 207 | 569470 | 7034428 | | | | | | | 165 | | | 464 | | | 78115 | | |
| 208 | 569470 | 7034427 | | | | | | 473 | 8688 | | | 1779 | | | 37232 | | |
| 209 | 569445 | 7034456 | | 194 | | 19671 | | 3107 | 23472 | | | 21389 | | | 121915 | | 82 |
| 210 | 569446 | 7034451 | | 91 | | | | 505 | 355 | | | 3602 | | | 46987 | | |
| 211 | 569446 | 7034449 | | 80 | | | | 2622 | 3480 | | | 5137 | | | 72318 | | |
| 212 | 569438 | 7034487 | 405 | | | | | 173 | 89 | | | 6216 | 1766 | | 29625 | | |
| 214 | 569424 | 7034485 | | | | | | 888 | 250 | | | 2503 | | | 81785 | | 27 |
| 215 | 569421 | 7034485 | | | | | | 612 | 188 | 98 | 190 | 18072 | | | 5869 | 5809 | 33 |
| 216 | 569384 | 7034494 | 1012 | | | 3618 | | 1980 | 19916 | | | 20732 | 4846 | | 85771 | 7626 | |
| 217 | 569389 | 7034491 | 2215 | | | 6832 | | 1318 | 3404 | | | 35232 | 5913 | | 82634 | 6986 | 64 |
| 218 | 569365 | 7034475 | | | | 1009 | | 4405 | 4153 | | | 1918 | | | 92603 | | 57 |
| 219 | 569369 | 7034451 | | | | 7169 | | 3531 | 24619 | | | 4732 | | | 134907 | | |
| 220 | 569374 | 7034429 | | | | | | 495 | 799 | | | 2454 | | | 77159 | | |
| 221 | 569377 | 7034416 | | | | | | 925 | 2756 | | | 2273 | | | 61785 | | |
| 222 | 569356 | 7034385 | 491 | | | | | | 342 | | | 3038 | 2218 | | 43914 | 6229 | |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br | |
|-----|--------|---------|------|----|----|-------|------|-------|-------|------|----|-------|------|------|--------|-------|------|--|
| 223 | 569357 | 7034382 | | | | | | | | 344 | | | | | 23382 | | | |
| 224 | 569341 | 7034354 | | | | 1775 | | | | | | 3260 | | | 155194 | | | |
| 225 | 569326 | 7034360 | | | | 31385 | | 4105 | 41630 | | | 73706 | | | 9416 | 22688 | | |
| 226 | 569324 | 7034359 | | | | 25346 | | 1960 | 20731 | | | 4216 | | | 248355 | | 69 | |
| 227 | 569314 | 7034357 | | | | 10972 | | 183 | 23311 | | | 12222 | | 3762 | 21432 | | | |
| 228 | 569309 | 7034347 | | | | 844 | | 2062 | 41273 | | | 15158 | | 2456 | 41679 | 11472 | | |
| 229 | 569296 | 7034350 | 841 | | | 7832 | | 10016 | 26276 | | | 4468 | | | 214220 | | 262 | |
| 230 | 569296 | 7034352 | 1131 | | | 7273 | | 11101 | 22491 | | | 4134 | | | 222371 | | 292 | |
| 231 | 569301 | 7034366 | | | | 935 | | 12932 | 44979 | | | 25828 | | | 643 | | | |
| 232 | 569287 | 7034416 | | | | | | 988 | 7729 | | | 6988 | | | 40833 | | | |
| 234 | 569460 | 7034303 | | | | 7665 | | 1826 | 1214 | | | 45290 | | | 79241 | | 72 | |
| 235 | 569451 | 7034303 | | | | 4399 | | 2226 | 20080 | | | 50797 | 2121 | | 50289 | | 80 | |
| 236 | 569429 | 7034303 | | | | 1521 | | | 989 | | | 9369 | | | 134321 | 63351 | 80 | |
| 237 | 569419 | 7034303 | | | | | | 316 | 182 | | | 1799 | | | 76026 | | | |
| 238 | 569411 | 7034304 | | | | 30308 | | 7375 | 14942 | 754 | | 16319 | 1013 | | 32934 | 14941 | 149 | |
| 239 | 569403 | 7034305 | | | | | | 206 | 371 | | | 32553 | | | 20016 | | | |
| 240 | 569398 | 7034305 | | | | 6368 | | 931 | 11633 | | | 4518 | | | 191364 | | 94 | |
| 241 | 569379 | 7034305 | | | 97 | 9025 | | 1997 | 750 | | | 5043 | | | 130024 | | 62 | |
| 242 | 569374 | 7034305 | | | | | | 60 | 2432 | | | 5679 | | | 12618 | 4430 | | |
| 243 | 569368 | 7034305 | | | | 16227 | | 3443 | 15801 | | | 23610 | | | | 14108 | 5618 | |
| 244 | 569364 | 7034305 | 1266 | | | 24319 | | 4646 | 70955 | | | 24322 | 4868 | | 78418 | | 186 | |
| 245 | 569361 | 7034305 | | | | 34640 | | 7242 | 52257 | | | 38616 | | | 207523 | | | |
| 246 | 569354 | 7034304 | | | | 9258 | | 4786 | 39619 | | | 42413 | | | 11291 | | 136 | |
| 247 | 569352 | 7034305 | | | | 19001 | | 3952 | 3942 | | | 29970 | | | 4372 | 11640 | 54 | |
| 248 | 569348 | 7034305 | | | | 8592 | | 3034 | 59549 | | | 9988 | | | 166195 | | 136 | |
| 249 | 569344 | 7034305 | 113 | | | 92 | 1768 | | 732 | 7936 | | | 3080 | | | 51860 | | |
| 250 | 569337 | 7034304 | | | | | | 308 | 66 | | | 13654 | | | 2666 | 4710 | | |
| 251 | 569329 | 7034304 | | | | 6372 | | 3664 | 23701 | | | 12805 | | | 123758 | 9126 | 113 | |
| 252 | 569323 | 7034303 | | | | | | 431 | 2977 | | | 9712 | | | 1488 | 5968 | | |


| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|-----|--------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|----|
| 253 | 569314 | 7034302 | | | | 9514 | | 5797 | 4636 | | 2532 | | | 237058 | | 112 | |
| 254 | 569302 | 7034300 | | | | | | 80 | | | 8825 | 79 | | 11539 | 5938 | | |
| 255 | 569298 | 7034299 | | | | | | 79 | | | 9286 | 67 | | 10645 | 5317 | | |
| 256 | 569293 | 7034283 | | | 10480 | | 4268 | 14514 | | | 46775 | 410 | | 71778 | | 348 | |
| 257 | 569293 | 7034281 | | | 1526 | | 4322 | 86129 | | | 6797 | | | 177612 | | | |
| 258 | 569295 | 7034272 | | | | | 1546 | 3494 | | | 1651 | | | 83216 | | | |
| 259 | 569296 | 7034264 | 134 | | | | | 58 | | | 323 | | | 58892 | | | |
| 260 | 569298 | 7034264 | | | | | | 37 | | | 11240 | | | 3478 | 4246 | | |
| 261 | 569318 | 7034264 | | | | | | | | | 15990 | | | 7792 | | | |
| 262 | 569331 | 7034265 | | | | | | 59 | 2158 | | 2792 | | | 45942 | | | |
| 263 | 569336 | 7034265 | 641 | | | 880 | 55 | 432 | 451 | | 9100 | 2449 | | 30519 | | | |
| 264 | 569340 | 7034265 | 795 | | | 1060 | 481 | 213 | 227 | | 15674 | 2332 | | 38318 | | | |
| 265 | 569350 | 7034264 | | | | | 759 | 38471 | | | 25844 | | | 1181 | | | |
| 266 | 569360 | 7034264 | | | | | 222 | 9852 | | | 4103 | | | 86431 | | | |
| 267 | 569371 | 7034265 | | | | | 580 | | 118 | | 25496 | | | 2139 | 4730 | | |
| 268 | 569391 | 7034265 | | 2242 | | | | | | 1053 | | | 108137 | | | | |
| 269 | 569403 | 7034262 | | 26179 | | | | | | #### | 385406 | 66374 | 76325 | 31482 | 43751 | | |
| 270 | 569352 | 7034179 | | 1736 | | | | 458 | | | 4313 | | | 151217 | | | |
| 271 | 569421 | 7034147 | | | | 422 | 2295 | | | 16247 | | | 40982 | | | | |
| 272 | 569422 | 7034134 | | 556 | | 270 | 11258 | | | 20279 | | | 8022 | | | | |
| 273 | 569425 | 7034119 | | 15270 | | 9633 | 10158 | | | 31428 | | | 40431 | | 275 | | |
| 274 | 569425 | 7034116 | | 17273 | | 20589 | 45127 | | | 28755 | | | 169139 | | 1603 | | |
| 275 | 569426 | 7034104 | | | | 619 | 1019 | | | 1064 | | 2924 | 77393 | 4054 | | | |
| 276 | 569445 | 7034085 | | 1663 | | | 262 | | | 14603 | | | 137939 | 57533 | | | |
| 277 | 569425 | 7034056 | | 1765 | | | 423 | | | 13777 | | | 152294 | 16025 | 284 | | |
| 278 | 569425 | 7034059 | | 1679 | | | 281 | | | 5660 | | | 198959 | 7627 | | | |
| 279 | 569410 | 7034039 | | 2490 | | | 1267 | | | 30753 | | | 33182 | | | | |
| 280 | 569416 | 7034037 | | 2594 | | | 406 | | | 15876 | 1904 | | 77021 | | | | |
| 281 | 569434 | 7034127 | | | | 3479 | 8301 | | | 10275 | | | 2316 | | | | |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br | |
|-----|--------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|--------|------|----|-------|------|-------|--------|-------|-----|--|
| 282 | 569442 | 7034127 | 1642 | | | 4848 | | 60917 | 25121 | | | 7697 | 6841 | | 138626 | | 896 | |
| 283 | 569445 | 7034127 | 2589 | | | 4491 | | 37090 | 35494 | | | 7388 | 8212 | | 127022 | | 842 | |
| 284 | 569450 | 7034127 | 933 | | | | | 348 | 91 | | | 3142 | 3439 | | 51476 | | | |
| 285 | 569444 | 7034127 | 1723 | | | 4929 | | 51279 | 18619 | | | 7903 | 7648 | | 139402 | | 937 | |
| 286 | 569458 | 7034127 | | | | | | 128 | | | | 4029 | | | 14486 | 4485 | | |
| 287 | 569469 | 7034127 | | | | | | 283 | 64 | | | 5888 | | | 30937 | | | |
| 288 | 569472 | 7034126 | | | | 6344 | | 6040 | 89952 | | | 23580 | | | 5304 | | 140 | |
| 289 | 569480 | 7034120 | | 258 | | | 4379 | | 691 | 1010 | | | 3838 | | | 88786 | | |
| 291 | 569636 | 7034131 | | | | 1730 | | 2702 | 32939 | | | 1430 | | | 201773 | | | |
| 292 | 569649 | 7034122 | | | | 6549 | | 3764 | 120137 | | | 15751 | | | 141624 | | | |
| 293 | 569648 | 7034114 | | | 187 | 3481 | | 2632 | 45818 | | | 8181 | 126 | | 847 | | | |
| 294 | 569646 | 7034110 | | | | 4998 | | 1246 | 24283 | | | 16758 | | | 100726 | | | |
| 295 | 569647 | 7034108 | | | | 4980 | | 3542 | 11538 | | | 17450 | | | 29834 | | 65 | |
| 296 | 569648 | 7034098 | | | | 3457 | | 16423 | 43845 | | | 9617 | 994 | | 34259 | | 349 | |
| 297 | 569639 | 7034114 | | | | 7558 | | 1603 | 109299 | | | 3856 | | | 154415 | | | |
| 298 | 569639 | 7034110 | | | | | | 1111 | | | | 10322 | | | | | | |
| 299 | 569090 | 7034293 | | | | 5540 | | 14708 | 12648 | | | 61248 | | | 2381 | 9126 | 336 | |
| 300 | 569088 | 7034292 | | | | 800 | | 2128 | 1642 | | | 31427 | | | 1080 | | | |
| 301 | 569017 | 7034287 | | | | | | 100 | | | | 15629 | 5853 | | 2851 | 6015 | 485 | |
| 302 | 569014 | 7034287 | | | | | | 771 | 2230 | | | 4382 | | | 110330 | | | |
| 303 | 569006 | 7034287 | 248 | | | | | 214 | 172 | | | 8694 | 1438 | | 37585 | 4198 | | |
| 304 | 569000 | 7034287 | | | | | | 190 | 125 | | | 3103 | | | 65725 | | | |
| 305 | 568994 | 7034287 | | | | | | | 125 | | | 4425 | | | 28512 | 4199 | | |
| 306 | 568990 | 7034287 | | | | | | | 85 | | | 583 | | | 44254 | 3191 | | |
| 308 | 568985 | 7034286 | | | | 1687 | | | 639 | | | 15947 | | 5108 | 5530 | | | |
| 310 | 568980 | 7034285 | | | | 7814 | | 200 | 5859 | | | 9320 | 187 | 11985 | | | | |
| 311 | 568975 | 7034284 | | | | 3342 | | 487 | 8460 | | | 10097 | 219 | 12780 | 4640 | | | |
| 312 | 568972 | 7034284 | | | | 2367 | | 439 | 5238 | | | 8628 | 130 | 10540 | | 4861 | | |
| 313 | 568921 | 7034283 | | | | | | | | | | 2398 | | | 67385 | | 73 | |


| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|-----|--------|---------|------|-----|-------|-------|----|-------|--------|-----|------|--------|------|-------|--------|-------|-----|
| 314 | 568907 | 7034282 | 331 | | | | | 573 | 219 | | 338 | 4577 | 2176 | | 56046 | | |
| 315 | 568904 | 7034282 | | | | | | 422 | 348 | | | 2392 | | | 55949 | | |
| 316 | 568900 | 7034282 | | | 3255 | | | 2484 | 83123 | | | 5564 | | | 170706 | | |
| 317 | 568897 | 7034282 | | | 3072 | | | 2296 | 65576 | | | 4721 | | | 178922 | 94 | |
| 318 | 568894 | 7034282 | | | 3349 | | | 1257 | 30081 | | | 1643 | | | 212534 | 261 | |
| 321 | 568889 | 7034282 | 140 | 79 | 80 | 828 | | 137 | 136 | 106 | | 8290 | | | 60845 | 4085 | 98 |
| 322 | 568886 | 7034281 | | | | | | | 119 | | | 2833 | | | 74111 | | |
| 323 | 568875 | 7034281 | | | | | | 395 | 146 | | | 3469 | | | 70097 | 19 | |
| 324 | 568871 | 7034281 | | | | | | 228 | | | | 3114 | | | 56210 | | |
| 325 | 568864 | 7034281 | 1176 | | | 26503 | | | | | 2284 | 15143 | | 25789 | 82848 | | |
| 326 | 568854 | 7034282 | | | | | | 317 | | | | 3522 | | | 33427 | 3899 | 43 |
| 327 | 568846 | 7034281 | | 225 | | | | 348 | 242 | | | 792 | | | 65667 | | |
| 328 | 568759 | 7034206 | | | 2828 | | | 3712 | 164046 | | | 3793 | | | 80017 | | |
| 329 | 568767 | 7034205 | | | 1673 | | | 6872 | 121519 | | | 5379 | | | 173474 | | |
| 330 | 568774 | 7034205 | | | | | | 4523 | 114892 | | | 4311 | | | 125312 | | |
| 331 | 568782 | 7034204 | | | | | | 1356 | 59599 | | | 5031 | | | 145270 | | |
| 332 | 568785 | 7034218 | | | 4229 | | | | | | | 1985 | | | | 58145 | |
| 333 | 568791 | 7034218 | | | 7956 | | | 5795 | 1848 | 818 | | 17454 | 99 | | 2826 | | 782 |
| 334 | 568822 | 7034226 | | | 5670 | | | 4628 | 2366 | | | 139468 | | | 14447 | | |
| 335 | 568820 | 7034226 | | | 5629 | | | 2426 | 4706 | | | 13578 | | | 114218 | | |
| 336 | 568828 | 7034223 | | | 17817 | | | 8207 | 134073 | | | 4164 | | | 260531 | | |
| 337 | 568824 | 7034220 | | | 13653 | | | 4429 | 97683 | | | 1097 | | | 143601 | | |
| 338 | 568869 | 7034233 | | 156 | | | | 534 | 12381 | | | 50263 | | | 753 | | |
| 339 | 568869 | 7034230 | | | | | | 1812 | 6454 | | | 1186 | | | 79797 | | |
| 340 | 568869 | 7034203 | 323 | | 15705 | | | 3055 | 4734 | | | 2839 | | | 180907 | 76 | |
| 341 | 568868 | 7034199 | | | 1211 | | | 2030 | 5979 | | | 1390 | | | 145080 | | |
| 342 | 568910 | 7034204 | | | | | | 11458 | | 131 | 2569 | | | 19589 | | | |
| 343 | 568910 | 7034199 | | | 3845 | | | 4853 | 71126 | | 827 | 4660 | | | 53289 | 135 | |
| 344 | 568989 | 7034174 | | | 2900 | | | | | | | 10144 | | | 30052 | | |

| Id | X | Y | Sb | Sn | Cd | Ba | As | Pb | Zn | Cu | Ni | Fe | Cr | V | Ti | Cl | Br |
|-----|--------|---------|------|----|----|-------|----|------|--------|----|-------|------|----|--------|----|----|----|
| 345 | 569036 | 7034196 | 1732 | | | 16773 | | 4838 | 18636 | | 11851 | 7897 | | 129079 | | 86 | |
| 346 | 569041 | 7034196 | 145 | | | 10003 | | 3479 | 14373 | | 10558 | | | 144943 | | | |
| 347 | 569072 | 7034188 | | | | 4892 | | 422 | 1544 | | 1967 | | | 70071 | | | |
| 348 | 569072 | 7034186 | | | | 1953 | | 489 | 939 | | 18534 | 1632 | | 82727 | | 68 | |
| 349 | 569094 | 7034179 | | | | | | | 4411 | | 16250 | | | 31295 | | | |
| 350 | 569094 | 7034181 | 889 | | | 5345 | | 1474 | 147099 | | 46885 | 314 | | 82246 | | | |


Vedlegg 2




Figur 20 Kumulativ frekvensfordeling for bly i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. Den røde streken representerer grensen for farlig avfall. 24 % av målingene overskridet denne grensen.




Figur 21 Kumulativ frekvensfordeling for barium i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. Den røde streken representerer grensen for farlig avfall. 10 % av målingene viser verdier over 1 prosent barium i malingen.




Figur 22 Kumulativ frekvensfordeling for brom i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 10 % av målingene viser verdier over 1 prosent barium i malingen.




Figur 23 Kumulativ frekvensfordeling for klor i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 22 prosent av målingene viser pålitelig tall for klor.




Figur 24 Kumulativ frekvensfordeling for krom i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 17,6 prosent av målingene viser pålitelig tall for krom. Kobberkonsentrasjonen strekker seg over en tierpotens.




Figur 25 Kumulativ frekvensfordeling for kobber i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 5,2 prosent av målingene viser pålitelig tall for kobber. Kromkonsentrasjonen strekker seg over 3 tierpotenser.




Figur 26 Kumulativ frekvensfordeling for jern i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 93,7 prosent av målingene viser pålitelig tall for jern. Jernkonsentrasjonen strekker seg over 3 tierpotenser.




Figur 27 Kumulativ frekvensfordeling for nikkel i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 5,2 prosent av målingene viser pålitelig tall for jern. Jernkonsentrasjonen strekker seg over 3 tierpotenser.




Figur 28 Kumulativ frekvensfordeling for bly i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 71,7 prosent av målingene viser pålitelig tall for bly. Blykonsentrasjonen strekker seg over 3 tierpotenser.




Figur 29 Kumulativ frekvensfordeling for antimon i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 13,4 prosent av målingene viser pålitelig tall for antimon.



Figur 30 Kumulativ frekvensfordeling for tinn i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 6,2 prosent av målingene viser pålitelig tall for tinn.




Figur 31 Kumulativ frekvensfordeling for titan i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 98,3 prosent av målingene viser pålitelig tall for titan.




Figur 32 Kumulativ frekvensfordeling for sink i maling på bygg i Midtbyen i Trondheim. 79,3 prosent av målingene viser pålitelig tall for sink.

Vedlegg 3: Kart over innhold av grunnstoffer i eksteriørmalning på fasader i Trondheim


Kart som viser den geografiske fordelingen av de undersøkte grunnstoffer er dokumentert i figurene 6 – 20.




Figur 6. Innholdet av arsen i husfasader i Trondheim




Figur 7 Innholdet av barium i husfasader i Trondheim




Figur 8 Innholdet av brom i husfasader i Trondheim



Figur 9 Innholdet av kadmium i husfasader i Trondheim




Figur 10 Innholdet av klor i husfasader i Trondheim.




Figur 11 Innholdet av krom i husfasader i Trondheim




Figur 12 Innholdet av kobber i husfasader i Trondheim




Figur 13 Innholdet av jern i husfasader i Trondheim




Figur 14 Innholdet av nikkel i husfasader i Trondheim




Figur 15 Innholdet av bly i husfasader i Trondheim



Figur 16 Innholdet av antimon i husfasader i Trondheim




Figur 17 Innholdet av tinn i husfasader i Trondheim



Figur 18 Innholdet av titan i husfasader i Trondheim



Figur 19 Innholdet av vanadium i husfasader i Trondheim



Figur 20 Innholdet av sink i husfasader i Trondheim

Vedlegg 4 Informasjon om de ulike grunnstoffene

Arsen, As: Uorganiske arsenforbindelser er helseskadelige. I høye doser er arsen akutt giftig og kan være dødelig eller gi symptomer i magetarmkanalen. Arsenforbindelser kan også fremkalte hudkreft ved inntak gjennom munnen eller lungekreft ved inhalasjon av store mengder arsen over lang tid. TDI for arsen er satt av WHO til 2 µg /kg kroppsvekt/dag.

Bly, Pb: Bly er giftig, og selv mindre mengder har vist seg skadelig for human helse. Bly skader utvikling av sentralnervesystemet hos barn, og særlig følsomt er foster i mors liv. En av helsekonsekvensene er redusert utvikling av kognitive funksjoner (tenkeevne, IQ). Allerede ved 2,5 mg/dL i blod kan man se negative effekter. TDI for bly er 3,5 µg/ kg kroppsvekt/dag.

Kadmium, Cd: Kadmium er helseskadelig, skiller ikke ut av kroppen og hoper derfor opp i kroppen og særlig nyrene. Kortvarig høyere eksponering er derfor av liten betydning fordi det er den samlede eksponering som er av betydning. Ved lav livslang kadmiumeksponering sees nyreskader helst hos eldre. Kadmium kan også være kreftfremkallende. TDI er 1µg/kg kroppsvekt/dag.

Kobber, Cu: Kobber er et essensielt metall for kroppen. Inntak av store mengder kobber kan føre til akutt irritasjon av mage- og tarmslimhinne, med oppkast og diaré. Tolerabelt daglig inntak-verdien (TDI) for kobber er 140 µg/kg pr dag.

Krom, Cr(III): Cr(III) vil dominere i naturen jord, fordi Cr(VI) lett reduseres til Cr(III) av organiske stoffer. Cr(III) er stabilt og nødvendig for mennesker. Krom(III)konsentrasjoner over 25 000 mg/kg er å anse som farlig avfall.

.

Krom, Cr(VI): Cr(VI) tas lett opp i kroppen og er helseskadelig. Cr(VI) skader arvestoffet og er kreftfremkallende ved inhalasjon. Stoffet kan også forårsake kontaktallergi. Konsentrasjoner av Cr(VI) over 78 mg/kg anses som farlig avfall. Normverdi er 2 mg/kg.

Nikkel, Ni: Nikkel kan virke kreftfremkallende ved inhalasjon. Høye inntak av nikkel gjennom munnen kan forverre hudallergi hos personer som allerede har kontaktallergi for

nikkel. TDI-verdien er 50 µg/kg pr dag. Nikkelinnhold over 2500 mg/kg anses som farlig avfall. Normverdi er 60 mg/kg.

Sink, Zn: Sinkinnholdet i jord representerer ingen risiko for human helse. Først meget store konsentrasjoner av sink i jord vil ha betydning for human helse, selv for barn. Jord med sinkkonsentrasjoner over 25 000 mg/kg er farlig avfall.